



Bilia Complete -vaihtoauto

Merkki ja malli:	POLESTAR 4 Polestar 4 Viistoperä (AB) 5ov	Valmistenumero VIN	YSM4ZPAA4SF415334
Rekisterinumero:	CSG-754	Käyttöönottopäivä:	23.06.2025
Työmääräysnumero:	279916		
Mittarilukema:	3840 km		
Seuraava katsastus:	9/2025		

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto [] Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot [X] Huoltoväli 30 tkm [] Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan [] Viimeisin huolto [X] Laadunparannuskampanjan tarkistus [X] Jakohihna [] Jakohihna vaihdettu [X] Jakohihnan vaihtoväli - tkm / - kk Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet: [X] Kesäkulutus pinta 6 mm [] Talvikulutus pinta mm [X] Vikakoodin luku	Koeajo [X] Avaimien toiminnan tarkastus [X] Sähkötoimisten penkkien säädöt [X] Istuimien / ratinlämmityksen toiminta [X] Moottorin toiminnan tarkastus [X] Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus [X] Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti [X] Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark. [X] Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus [X] Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus [X] Jarrutusenergian talteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä
---	---

Kori ja sisustus [X] Lasien ja peilien tarkastus [X] Maalipinnan ja korin kuntotarkastus [X] Sisätilan verhoilun kunnan tarkastus [X] Valot ulko- ja sisäpuolelta [X] Pesimet, pyyhkimet [X] Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta [X] Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta [X] Turvavöiden toiminta [X] Saranat ja ovenrajoittimet [X] Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus [X] Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus [X] Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä	Alusta, voimansiirto ja jarrut [X] Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin) [X] Jarrupalat ja -levyt [X] Voimansiirron ja akseliston tarkastus [X] Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit [X] Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus PHEV lisätarkastus [X] Korkeajänniteakun latauksen tarkastus [X] Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus [X] Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus
--	--

Moottoritila [] Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto [X] 12V akun kunto ja kiinnitys	[X] Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys
---	--

Jälleenmyyjä Bilia Oy Ab - Kaivoksela	 Tarkastuksen tehnyt mekaanikko
--	--

