

V O L V O

Volvo Selekt Takuuvaihtoauto

Merkki ja malli: TESLA Model Y Long Range Valmistenumero VIN LRWYGCEK1NC464248

Rekisterinumero: MOL-980 Käyttöönottopäivä: 01.11.2022

Työmääräysnumero: 276518

Mittarilukema: 56462 km

Seuraava katsastus: 11/2026

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto

- ☐ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
☒ Huoltoväli tkm
☒ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
☐ Viimeisin huolto
☐ Laadunparannuskampanjan tarkistus
☒ Jakoketju

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- ☒ Kesäkulutus pinta 4.5-5 mm
☒ Talvikulutus pinta 8 mm (Nastat)
☒ Vikakoodin luku

Koeajo

- ☒ Avaimien toiminnan tarkastus
☒ Sähkötoimisten penkkien säädöt
☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus

Kori ja sisustus

- ☒ Lasien ja peilien tarkastus
☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta
☒ Pesimet, pyyhkimet
☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
☒ Turvavöiden toiminta
☒ Saranat ja ovenrajoittimet
☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- ☒ Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
☒ Jarrupalat ja -levyt
☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus
☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

- ☒ Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
☒ Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
☒ Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

Moottoritila

- ☐ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto
☒ 12V akun kunto ja kiinnitys

- ☒ Moottoritiilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Kaivoksela



Tarkastuksen tehnyt mekaanikko