

V O L V O

Volvo Selekt Takuuvaihtoauto

Merkki ja malli: BMW 530
G31 Touring 530e xDrive A Charged
Edition M Sport

Valmistenumero VIN WBA31CG08MCG48210

Rekisterinumero: XPL-898

Käyttöönottopäivä: 26.03.2021

Työmääräysnumero: 276851

Mittarilukema: 129838 km

Seuraava katsastus: 4/2027

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto

- [] Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- [X] Huoltoväli tkm
- [X] Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- [X] Viimeisin huolto **123000 km 05.02.2025**
- [X] Laadunparannuskampanjan tarkistus
- [X] Jakoketju

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- [X] Kesäkulutuspinna 3.5 mm
- [X] Talvikulutuspinna 6-6.5 mm (Kitkat)
- [X] Vikakoodin luku

Koeajo

- [X] Avaimien toiminnan tarkastus
- [X] Sähkötoimisten penkkien säädöt
- [X] Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- [X] Moottorin toiminnan tarkastus
- [X] Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- [X] Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- [X] Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- [X] Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- [X] Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- [X] Jarrutusenergiantalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- [X] Lasien ja peilien tarkastus
- [X] Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- [X] Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- [X] Valot ulko- ja sisäpuolelta
- [X] Pesimet, pyyhkimet
- [X] Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- [X] Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- [X] Turvavöiden toiminta
- [X] Saranat ja ovenrajoittimet
- [X] Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- [X] Käyttäjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- [X] Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- [X] Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- [X] Jarrupalat ja -levyt
- [X] Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- [X] Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- [X] Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

- [X] Korkeajänniteakun latauksen tarkastus
- [X] Latauspistokkeen lukituksen / LED valojen tarkastus
- [X] Latauskaapelin visuaalinen kuntotarkastus

Moottoritila

- [X] Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **-45C**
- [X] Apulaitehinnan tarkastus
- [X] 12V akun kunto ja kiinnitys

- [X] Moottorin apulaitteiden tarkastus
- [X] Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä
Bilia Oy Ab - Herttoniemi

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko