



Bilia Complete -vaihtoauto

Merkki ja malli: TOYOTA Corolla
Touring Sports 1,8 Hybrid Active Edition

Valmistenumero VIN SB1Z93BE70E250026

Rekisterinumero: XPP-805

Käyttöönottopäivä: 02.11.2021

Työmääräysnumero: 279255

Mittarilukema: 48740 km

Seuraava katsastus: 9/2027

AUTON TARKASTUS- JA KUNNOSTUSKOHTEET

Huolto

- ☒ Huoltokirjaan merkitty kaikki huollot
- ☒ Huoltoväli tkm
- ☐ Huoltoväli: mukautuvan huoltovälinäytön mukaan
- ☒ Viimeisin huolto **48743 km 03.09.2025**
- ☒ Laadunparannuskampanjan tarkistus
- ☒ Jakoketju

Renkaiden kuluneisuus ja ilmanpaineet:

- ☒ Kesäkulutus pinta 3 mm
- ☒ Talvikulutus pinta 7 mm (Nastat)
- ☒ Vikakoodin luku

Koeajo

- ☒ Avaimien toiminnan tarkastus
- ☒ Sähkötoimisten penkkien säädöt
- ☒ Istuimien / ratinlämmityksen toiminta
- ☒ Moottorin toiminnan tarkastus
- ☒ Vaihteiston ja voimansiirron toiminnan tarkastus
- ☒ Jarrujen toiminnan tarkastus, dynamometritesti
- ☒ Mittariston, hallinta- ja merkinantolaitteiden toiminnan tark.
- ☒ Ohjauksen / alusta toiminnan tarkastus
- ☒ Aktiiviset tukijärjestelmät (Tutka, BLIS, CTA yms) tarkastus
- ☒ Jarrutusenergiantalteenotto, toiminnan tarkastus näytöltä

Kori ja sisustus

- ☒ Lasien ja peilien tarkastus
- ☒ Maalipinnan ja korin kuntotarkastus
- ☒ Sisätilan verhoilun kunnon tarkastus
- ☒ Valot ulko- ja sisäpuolelta
- ☒ Pesimet, pyyhkimet
- ☒ Hälyttimet, keskuslukituksen ja lukkojen toiminta
- ☒ Lämmitys- ja ilmastointilaitteen toiminta
- ☒ Turvavöiden toiminta
- ☒ Saranat ja ovenrajoittimet
- ☒ Vararenkaan tai paikkaussarjan tarkastus
- ☒ Käyttöjärjestelmän (Navi, audio, yms) - tarkastus
- ☒ Tehdasasetusten palautus ja asiakastietojen poisto auton järjestelmästä

Alusta, voimansiirto ja jarrut

- ☒ Tiiveyden ja kinnitysten tarkastus (moottori, voimansiirto, jarrut, nestelinjat ja ohjaustehostin)
- ☒ Jarrupalat ja -levyt
- ☒ Voimansiirron ja akseliston tarkastus
- ☒ Pyöränlaakerien ja nivelien välykset, suojakumit
- ☒ Iskunvaimentimien ja jousien tarkastus

PHEV lisätarkastus

Moottoritila

- ☒ Jäähdytysnesteen määrä ja pakkaskesto **35C**
- ☒ Apulaitehinnan tarkastus
- ☒ 12V akun kunto ja kiinnitys

- ☒ Moottorin apulaitteiden tarkastus
- ☒ Moottoritilan nesteet, tarvittaessa lisäys

Jälleenmyyjä

Bilia Oy Ab - Herttoniemi

Tarkastuksen tehnyt mekaanikko

